

Garantie:

Die Abwicklung erfolgt über das Garantiesystem NEWS.

	Kein Rahmenheckbruch	Rahmenheckbruch
Garantieabwicklung	PUD	PUD
Symptom Code	3BM	3BM
Schadenverursachendes Teil	50241-MCW-305	50200-MCW-D01 (VFR800) 50200-MCW-D11 (VFR800A)
FRT	0,7 Std.	1,2 Std.

Wichtig: Bei einem Rahmenheckbruch ist der Modifikationskit 50241-MCW-305 nicht notwendig.


Betroffene Fahrzeuge:

Modell	Typ	Modelljahr	Fahrgestellnummer von	Fahrgestellnummer bis
VFR800	ED	02	JH2RC46A*2M400001	JH2RC46A*2M403687
VFR800A	ED	02	JH2RC46C*2M400001	JH2RC46C*2M402504

Die betroffenen Kunden werden von uns direkt angeschrieben (siehe beiliegendes Kunden-Musteranschreiben).

Mit freundlichen Grüßen

Honda Motor Europe (North) GmbH
- Kundendienst/Motorrad -




M. Grün

O. Gaßner

Anlage: Reparaturanleitung
Muster-Kundenanschreiben